

通学路対策箇所図(南条小・南越前中学校)

②国道365号のため交通量が多いが歩道がなく危険。済



⑧橋梁には歩道がない、且つ幅員も狭いため危険。済



⑩外側線が消えかかっている。済



⑨横断歩道が消えかかっている。済



南条小

南越前中

⑥JR踏切幅員が狭く車両と通行車との擦違いが危険。



⑪外側線が消えかかっている



⑫横断歩道がない。済



③歩道内に植樹帯が設けられているため狭小となっている。済



⑧JR踏切幅員が狭く車両と通行車との擦違いが危険。済



⑤道路幅員が狭小ため車両との擦違い時に非常に危険。済



④道路幅員が狭小ため車両との擦違い時に非常に危険。済




①国道305号のため交通量が多い上に歩道もなく危険。済



- : 通学路(小)
- ⋯ : 通学路(中)
- : 要対策箇所

通学路対策箇所図(湯尾小学校、旧今庄中学校)



通学路対策箇所図(今庄小・旧今庄中学校)

- : 通学路(小)
- - - : 通学路(中)
- : 要対策箇所

③道路横断する箇所に歩道の
の明示がなく危険。 済



②道路幅員が狭小で自転車通学時危険。 済



④道路横断する箇所に歩道の
の明示がなく危険。 済



今庄小

旧今庄中



通学路対策箇所図(河野小・旧河野中学校)



- : 通学路(小)
- - - : 通学路(中)
- : 要対策箇所