

南越前町 通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組の方針～

平成26年9月

南越前町通学路安全推進会議

1. プログラムの目的

平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、町内小中学校の通学路において、道路管理者、町教育委員会をはじめ各関係機関が協力して合同点検を実施し、必要な対策内容について協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取り組みを継続して実施して行くために、関係機関の連携体制を構築し、「南越前町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2. 通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、下記をメンバーとする。「南越前町通学路安全推進会議」を設置します。


- ・ 福井県丹南土木事務所
- ・ 福井県越前警察署
- ・ 南越前町PTA連合会
- ・ 南越前町校長会
- ・ 南越前町総務課防災安全室
- ・ 南越前町建設整備課
- ・ 南越前町教育委員会

3. 取組方針

(1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、今後も定期的に合同点検を実施するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組をR P D C Aサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。



(2) 定期的な合同点検

○関係者の点検実施

- ・毎年度3月末までにPTAなどと連携して通学路点検を行います。
- ・危険箇所等については、集落要望等とあわせ推進会議へ情報として提供していきます。

○合同点検の実施

- ・毎年の点検結果に基づき対策の必要な箇所について合同点検を行います。
- ・学校、PTA、道路管理者、教育委員会などが参加して実施します。

(3) 対策の検討

- ・合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

(4) 対策の実施

- ・対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(5) 対策効果の把握

- ・対策の進捗状況について把握するとともに、対策実施後の効果を確認するための手法を検討し、対策効果を把握します。

(6) 対策の改善・充実

- ・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

4. 箇所図、箇所一覧表の公表

- ・小中学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために小中学校ごとの「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

【別添資料】	別添①	対策一覧表
	別添②	対策箇所図

対策一覧表

対策未実施

【南条小・南越前中学校】

令和5年12月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	要望年度	対策年度	対策状況
1	国道305号	南越前町奥野々	道路幅員が狭小、且つ路肩も狭い。	道路改良	福井県	H25	H25～	道路拡幅実施済み
2	国道365号	南越前町脇本	歩道がなく、交通量が多いため危険。	路肩の拡幅	福井県	H25	H25～R2	道路拡幅実施済み
3	国道365号	南越前町東大道	歩道に街路樹があり狭くなっている。	植樹帯の剪定、舗装路面の補修	福井県	H26	H26	伐採実施済み
4	県道中小屋武生線	南越前町阿久和	道路幅員が狭小、且つ路肩も狭い。	道路拡幅改良	福井県	H25	H25～R2	道路拡幅実施済み(H25～H27)実施済み(H30～R2)
5	県道南条停車場線	南越前町関ヶ鼻	歩道がなく、幅員が狭小。	PTA,学校による交通安全指導 路肩拡幅	南越前町 福井県	H26	H26 R3	グリーンベルト設置及び外側線の塗り直し実施済み
6	町道東谷清水線	南越前町東谷	JR踏切幅が狭く、歩行スペースがない。	PTA,学校による交通安全指導 路肩拡幅	南越前町	H26	H26 未定	未実施
7	県道南条停車場線	南越前町西大道	JR踏切幅が狭く、歩行スペースがない。	道路改良事業(踏切拡幅)	福井県	H26	H26	踏切改良実施済み
8	町道脇本上平吹線	南越前町上平吹	橋梁部に歩道がなく、橋梁幅員も狭小。	橋梁改良事業(架替)	南越前町	H26	R3	橋梁架替済み・歩道整備済み
9	県道中小屋武生線 池田南条線交差点	南越前町鑄物師	横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	警察	R4	R4	横断歩道の表示復旧済み
10	県道池田南条線	南越前町鑄物師	道路幅員が狭く、その上、歩道が狭く外側線が消えかかっている。	外側線の塗り直し	福井県	R4	R4	現地を確認の上、予算の範囲内で今後実施する。
11	町道大道脇本線	南越前町東大道	外側線が消えかかっている。	外側線の塗り直し	南越前町	R4	未定	現地を確認の上、予算の範囲内で今後実施
12	国道365号と町道南条線の交差点	南越前町東大道	こども園送迎の車の出入りが大変多い。	横断歩道の設置	警察	R4	R4	横断歩道設置済み

※ 南条小は、堂宮区、金粕区、中小屋区、阿久和区、鯖波区、奥野々区、上別所区、上平吹区、上牧谷区、下牧谷区は通年スクールバス登校。
南越前中は、堂宮区、金粕区、中小屋区、阿久和区、奥野々区、上牧谷区は冬期間のみスクールバス登校。

【今庄小学校】

令和5年12月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	要望年度	対策年度	対策状況
1	国道365号	南越前町今庄	横断歩道の表示が消えている。	横断歩道の表示復旧	警察	H26	H26～	復旧済み
2	県道今庄杉津線	南越前町南今庄	JR南今庄駅付近の道路が狭小で歩道がない。	路肩拡幅	福井県	H26	H26	側溝整備実施済み
3	町道今庄中央線	南越前町今庄	横断歩道がない。(ニューハイツ今庄付近)	PTA,学校による交通安全指導 横断歩道の表示設置	南越前町 警察	H26	R3	横断歩道を設置済み
4	町道今庄中央線	南越前町今庄	横断歩道がない。(県道今庄杉津線交差点)	PTA,学校による交通安全指導 横断歩道の表示設置	南越前町 警察	H26	H26～	表示設置済み

※ 今庄小は、今庄10区以外はスクールバス登校(通年)及び栄区、かひるニュータウンは冬期間(12月～3月)スクールバス登校。

【湯尾小学校】

令和5年12月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	要望年度	対策年度	対策状況
1	国道365号	南越前町湯尾	横断歩道の表示が消えている。	横断歩道の表示復旧	警察	H26	H26～	表示復旧済み
2	国道365号	南越前町湯尾	路肩が狭く、歩行に危険。	PTA,学校による交通安全指導 路肩拡幅	南越前町 福井県	H26	R1	道路拡幅実施済み
3	国道365号	南越前町湯尾	学校前に押しボタンがあるが、向きが車道側に向いていて危険。	押しボタンを歩道側に移設。	警察	R4	R4	移設済み

※ 湯尾小は、社谷区はスクールバス登校(通年)及び燧区、八乙女区、小岩壁は冬期間(11月～3月)スクールバス登校。

【河野小学校】

令和5年12月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	要望年度	対策年度	対策状況
1	県道甲楽城勝蓮花線	南越前町甲楽城	町道甲楽城線との交差点より町道小中学校通学線交差点で落石の危険	落石対策(応急対策実施済み)	福井県	H26	H26	法面対策実施済み(H26)
2	町道甲楽城・糠1号線	南越前町甲楽城	道路法面よりの落石の危険性。	落石対策	南越前町	H26	R3	実施済み
3	国道305号 (学校下三叉路)	南越前町甲楽城	横断歩道が消えかかっている。道路標識の支柱が錆びて穴が空いている。	・横断歩道の塗り直し ・道路標識の修繕	警察 福井県	R4	一部実施	横断歩道塗り直し実施済み 道路標識撤去、移設済
4	国道305号 (坂下商店前)	南越前町河野	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	警察	R4	R4	横断歩道の表示復旧済み

※ 河野小は、甲楽城区(糠1号線除く)以外はスクールバス登校(通年)